

ПОПРАВКА К ГОСТ 9013-59 "МЕТАЛЛЫ. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПО РОКВЕЛЛУ"

-----Т-----Т-----		
В каком месте	Напечатано	Должно быть
-----+-----+-----		
По всему тексту	HRC	HRC
стандарта	э	